



LANDRATSAMT ALtenBURGER LAND

FACHDIENST NATUR- UND UMWELTSCHUTZ

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- § 52a Abs. 5 BlmSchG
- § 22a Abs. 5 DepV
- § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Meuselwitz Guss
Betriebsname	Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Industriepark Nord 04610 Meuselwitz
Anlagenbezeichnung	Eisengießerei GmbH mit einer Verarbeitungskapazität von 265 t/d
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	2.4
Anlagenzuordnung 4. BlmSchV	3.7.1 G; 5.1.1.2 V; 8.12.3.2 V
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	1 Jahr

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Altenburger Land Land FD Natur- und Umweltschutz Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Lindenastraße 9, 04610 Altenburg
Kontakt	Maria.eckert@altenburgerland.de 03447/586- 481

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	10.12.2025
Datum des Berichtes	18.12.2025
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	18.12.2025

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none">• Genehmigungsbescheid Nr. 17/14 vom 04.12.14• Bescheid § 15 (2) Nr. 23/16/A vom 27.06.2016• Bescheid § 15 (2) Nr. 46/17/A vom 13.09.2017• Bescheid § 15 (2) Nr. 82/17/A vom 27.12.2017• Bescheid § 15 (2) Nr. 73/18/A vom 01.10.2018• Bescheid § 15 (2) Nr. 77/19/A vom 11.09.2019
---	--

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAWs	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BlMSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BlMSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
 Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none">- Begehung des Außenbereiches an den Hallen D3, C2, D5, C1 und D1 bis zum Modelllager III- Inspektion Waschplatz sowie Außenbereich vor altem Heizwerk
----------------------	---

6. Prüfthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
 Lärm
 Abfall
 Abwasser
 wassergefährdende Stoffe
 Boden
 Betriebssicherheit
 Sonstiges

Allgemeine Erfordernisse:	Geprüft
Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse:	Geprüft
Baurechtliche Erfordernisse:	Geprüft
Wasserrechtliche Erfordernisse:	Geprüft
Veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse:	Entfällt
Erfordernisse des Arbeitsschutzes:	Geprüft
Brandschutzrechtliche Erfordernisse:	Geprüft

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige	Bauordnungsrechtliche Erfordernisse:	<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber

Abweichungen	<p>Bei Schneefall wird empfohlen die Modelllagerhalle III nicht mehr zu betreten. Alle Gestänge & Verbindungen sind auf festen Sitz zu prüfen und ggf. nachzuziehen. Vorhandener Rostbefall ist zu bekämpfen. Die Zeltplane ist in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren.</p> <p>Empfohlen wird eine Absperrung mit Modellformen zum alten Heizwerk.</p> <p>Der Außenwandbereich der Halle D1 weist im unteren Bereich der bestehenden Waschbetonplatten Abplatzungen auf. Um die Tragkonstruktion nicht zu schädigen, wird empfohlen die Abplatzungen zu erneuern bzw. auszubessern.</p> <p>Arbeitsschutzrechtliche Erfordernisse:</p> <p>In Modelllagerhalle III sind die Stapelhöhen sowie die Anordnung von Stapelgut zu prüfen und ggf. in einen betriebssichereren Zustand zu bringen.</p> <p>Unbefestigte Druckgasflaschen auf dem Betriebsgelände sind entsprechend zu sichern.</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen	<p>Bauordnungsrechtliche Erfordernisse:</p> <p>Zugang oberhalb der Halle D1 weist massive Schädigungen auf (Durchgang im Bodenbereich ist offen). Dies ist bis zum 31.03.26 zu beseitigen.</p>	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung

		<p>mit Fristsetzung</p> <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwer-wiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

Angefertigt:
Im Auftrag

Eckert
Untere Immissionsschutzbehörde