

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

☒ § 52a Abs. 5 BImSchG

☐ § 22a Abs. 5 DepV

☐ § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

| | |
|--|---|
| Betreiber | Agrargenossenschaft Großenstein e.G. Herr Schumann |
| Betriebsname | Schweinemastanlage Kleintauschwitz |
| Betriebsanschrift (Standort) | Schmölln OT Kleintauschwitz |
| Anlagenbezeichnung | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen mit 2000 oder mehr Mastschweinplätzen |
| IED-Nummer und Anlagentätigkeit | 6.6 b |
| Anlagenzuordnung 4. BImSchV | 7.1.7.1 |
| Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre) | 3 Jahre Nächste Kontrolle 2028 |

Daten Überwachungsbehörde

| | |
|---------------|---|
| Behörde | Landratsamt Altenburger Land |
| Postanschrift | Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg |
| Kontakt | florian.ingriscch@altenburgerland.de 03447/586 450 |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

| | |
|---|------------|
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung | 18.09.2025 |
| Datum des Berichtes | 07.10.2025 |
| Übersendung des Berichtes an Betreiber am | 07.10.2025 |

2. Grundlage/Anlass

- ☒ Überwachungsprogramm
- ☐ schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- ☐ Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- ☐ Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- ☐ Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- ☐ Sonstiges

| | |
|---|--|
| Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen | <ul style="list-style-type: none">- Bescheid nach § 15 (2) BImSchG Nr. 83/07/A vom 12.07.2007- Genehmigungsbescheid Nr. 12/10 nach § 4 BImSchG vom 17.03.2011 (TLVWA) |
|---|--|

3. Beteiligte Behörden

- ☒ untere Wasserbehörde
- ☐ untere Abfallbehörde
- ☐ untere Baubehörde
- ☐ untere Naturschutzbehörde
- ☒ untere Bodenschutzbehörde
- ☒ Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- ☐ Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- ☒ Veterinäramt
- ☐ Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> § 22 VAwS | |
| <input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG | |
| <input type="checkbox"/> § 29b BImSchG | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige | |

5. Überwachungsumfang

- ☒ Gesamtanlage
☐ Anlagenteile

| | |
|--|--|
| Alle Anlagenteile der Schweineaufzucht- und Mastanlage bestehend aus | <ul style="list-style-type: none"> - ca. 10.600 Schlachtschweine/a - 4.316 Tierplätze in 7 Ställen mit je 13 Abteilen genehmigt aufgrund Tierschutzrechtlicher Bestimmungen aber nur mit 3850 Tieren belegt - 6 baugleiche Massivställe a 646 TP, Stall Erdmann a 440 TP mit Flüssigfütterung und Vollspaltenboden mit darunterliegenden Güllekanälen - Güllebecken 3.800 m³ (Gülleanfall 7500 m³/a) |
|--|--|

6. Prüft Themen

- ☒ Luftschadstoffe / Gerüche
☒ Lärm
☒ Abfall
☒ Abwasser
☒ wassergefährdende Stoffe
☐ Boden
☒ Betriebssicherheit
☐ Sonstiges

| | |
|---|--|
| Allgemeine Belange: | geprüft |
| Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse: | geprüft |
| Baurechtliche Erfordernisse: | entfällt |
| Wasserrechtliche Erfordernisse: | geprüft |
| Veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse: | geprüft |
| Erfordernisse des Arbeitsschutzes: | die zuständige Behörde hat nicht teilgenommen. Kontrolle und ggfls. Abstellung vorgefundener Mängel werden von der zuständigen Behörde in Eigenregie zu einem späteren Zeitpunkt wahrgenommen. |
| Brandschutzrechtliche Erfordernisse: | geprüft |

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

| Feststellungen | Beschreibung | Weitere Maßnahmen |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen | <p>Erfordernisse des vorbeugenden Brand- und Katastrophenschutzes:</p> <p>Es wurden keine Mängel festgestellt.</p> <p>Erfordernisse des Arbeitsschutzes:</p> <p>Sind von der zuständigen Behörde in Eigenregie zu prüfen.</p> | <input type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber |
| <input checked="" type="checkbox"/> relevante Abweichungen | <p>Immissionsschutzrechtliche Erfordernisse:</p> <p>Die Befüllung der Güllebecken hat stets unterflur zu erfolgen.</p> <p>Wasserrechtliche Erfordernisse:</p> <p>Die Rechteckbecken zur Lagerung von Gülle/Gärresten sind einer Sichtkontrolle im entleerten Zustand zu unterziehen. Diese Kontrolle ist mittels Fotos zu dokumentieren. Führt der Betreiber die Kontrolle nicht fristgerecht durch, wird die untere Wasserbehörde eine Sachverständigenprüfung im Sinne der AwSV an der Anlage anordnen.</p> <p>Veterinär- und tierseuchenschutzrechtliche Erfordernisse:</p> <p>Der Zaun ist instand zu setzen.</p> <p>Das Kadaverhaus ist instand zu setzen.</p> | <input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen |
| <input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen | | <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen |

| | | |
|--|--|--|
| | | <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung |
|--|--|--|

angefertigt:
Im Auftrag

Ingrisch
Sachbearbeiter